


# 災害による林道通行止め箇所（令和6年10月9日現在）



**網木新谷線（災害・陥没）**  
終点（新谷側）から3.7km地点

**諏訪峠線（災害）**  
国有林入口少し手前

**深戸花立線（悪路）**  
県道鹿瀬当麻線より3.1km  
から  
沢山線より0.2km

**徳瀬線（災害）**  
起点より0.8km

**大曾久保線（災害）**  
起点より250m地点

**角神五十沢線（災害）**  
路肩が崩落し、狭くて危険！

**深戸花立線（災害）**  
沢山線側より3.1km  
から  
国道49側より2.9km

**角神五十沢線（災害）**  
柳新田集落付近

**八木山田沢小出線（災害）**  
田沢野村線T字路より3.2km  
から  
八木山集落（起点）より4.2km

**惣ノ又線（災害）**  
入口より0.3km

**室谷沢線（災害）**  
入口より0.6km

**本名室谷線【峰越林道】塩ノ倉峠**  
入口より6.2km（ダムがある場所）バリケード設置  
落石が頻繁に発生し路面状態も悪く通行の安全確保が困難なため**通行止め**

急な豪雨等で災害が発生する場合がありますため、通行時は十分注意してください。  
今年は倒木が多く、まだ、完全に撤去が完了していない路線が多数あります。  
また、林道は除雪をしないため、積雪に注意して通行して下さい。  
バリケードや立入禁止ロープ等が勝手に外されて無くなっていたら連絡下さい。

頻繁に落石発生

●通行止め箇所  
—通行止め区間等